

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Сибцветметгазоочистка"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Руководители специалисты и служащие</b>					
Бухгалтерия	Не требуется				
Отдел кадров	Не требуется				
Планово-экономический отдел (ПЭО)	Не требуется				
Проектно-конструкторский отдел (ПКО)	Не требуется				
Производственно-технический отдел (ПТО)	Не требуется				
<b>Отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)</b>					
Руководители специалисты и служащие	Не требуется				
Рабочие					
10000025. Грузчик 3 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОМТО, ОК, ПТО, служба от	
<b>Участок №1: ремонт пылевлагивающего и газоочистного оборудования</b>					
Руководители, специалисты и служащие					
10000027. Старший мастер по ремонту оборудования	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Зашита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №1, ОМТО, служба от	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Зашита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №1, ОМТО, служба от	
10000028А(10000028-1А). Мастер по ремонту оборудования	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Зашита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №1, ОМТО, служба от	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Зашита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №1, ОМТО, служба от	

		торов		
<i>Рабочие - "повременщики"</i>				
10000029A(10000029-1A; 10000029-2A). Слесарь-ремонтник (технологического оборудования) 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №1, ОК, ПЗО, служба ОГ
10000030. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, ПЗО, служба ОГ
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, ПЗО, служба ОГ
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №2, ОК, ПЗО, служба ОГ
<i>Рабочие - "сдельщики"</i>				
10000031A(10000031-1A; 10000031-2A; 10000031-3A; 10000031-4A; 10000031-5A; 10000031-6A; 10000031-7A). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №2, ОК, ПЗО, служба ОГ
10000032A(10000032-1A; 10000032-2A; 10000032-3A; 10000032-4A; 10000032-5A; 10000032-6A). Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №2, ОК, ПЗО, служба ОГ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ
10000033. Электросварщик ручной сварки 4 разряда (без работы на высоте)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №2, ОК, ПЗО, служба ОГ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ

10000038A(10000038-1A; 10000038-2A; 10000038-3A). Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	15 июля 2018г	УПР, ОМГО, служба от	<u>заполн.</u>
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, РЭО, служба от	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	июль 2018г	УПР, ОМГО, служба от	
10000039. Маляр 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	УПР, ОМГО, служба от	
	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	июль 2018г	УПР, ОМГО, ОГИ, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, РЭО, служба от	
10000040. Газорезчик 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	УПР, ОМГО, служба от	
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г	УПР, ОМГО, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, РЭО, служба от	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	июль 2018г	УПР, ОМГО, служба от	
<i>Рабочие - "повоременищики"</i>					
10000041. Слесарь-ремонтник (технологического оборудования) 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, РЭО, служба от	
10000043. Токарь 6 разряда	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	июль 2018г	УПР, ОМГО, ОГИ, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, РЭО, служба от	
<i>Отдел главного механика</i>					
Руководители, специалисты и служащие	Не требуется				
<i>Водители</i>					
10000053. Машинист крана автомобильного	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июль 2018г	ОГИ, ОК, РЭО, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	июль	ОГИ, ОК, РЭО	

	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №2, ОМГО, служба ОГ	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №1, ОМГО, служба ОГ	
10000034A(10000034-1A; 10000034-2A; 10000034-3A; 10000034-4A). Электрогазо- сварщик 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №6, ОК, ПЭДО, служба ОГ	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	июль 2018г	Участок №6 ОМГО, служба ОГ	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №6, ОМГО, служба ОГ	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №6, ОМГО, служба ОГ	
10000035. Слесарь-ремонтник 4 разряда (без работы на высоте)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	Участок №1, ОК ПЭДО, служба ОГ	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №6, ОМГО, служба ОГ	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июль 2018г	Участок №6, ОМГО, служба ОГ	
<b>Участок подготовки производства</b>					
Руководители, специалисты и служащие	Не требуется				
<i>Рабочие - "сдельщики"</i>					
10000037A(10000037-1A; 10000037-2A; 10000037-3A; 10000037-4A). Слесарь- ремонтник 4 разряда	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	15 июля 2018г	УПР, ОМГО, служба ОГ	<u>Выполн.</u>
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	15 июля 2018г	УПР, ОМГО, служба ОГ	<u>Выполн.</u>
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	УПР, ОК, ПЭДО, служба ОГ	
	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	июль 2018г	УПР, ОМГО, ОГИ, служба ОГ	

	жимы труда и отдыха	процесса	2018г	служба об	
	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000059. Тракторист (Кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	Введение входа	ОГМ, служба об	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000060. Тракторист (Кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	Введение входа	ОГМ, служба об	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
Слесари					
10000062. Слесарь-ремонтник (технологического оборудования) 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000063. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
Рабочие					
Участок №2: чистка газоходного тракта в корпусах электролиза АО "РУСАЛ Красноярск"					
Руководители, специалисты и служащие					
10000066. Старший мастер	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №2, ОК, РЭО, служба об	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов	Защита от воздействия вред-	июнь	Участок №2, ОК, РЭО,	

	жимы труда и отдыха	процесса	2018г	служба от	
10000054. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
10000055. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
10000056. Водитель погрузчика (кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г	огм, омго, служба от	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	в бачекое 2018г	огм, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
10000057. Водитель погрузчика (кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г	огм, омго, служба от	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	в бачекое 2018г	огм, служба от	
	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г	огм, ок, пэо, служба от	
10000058. Водитель погрузчика (кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г	огм, омго, служба от	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	в бачекое 2018г	огм, служба от	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	июль	огм, ок, пэо	

	жимы труда и отдыха	процесса	2018г	служба об	
	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000059. Тракторист (Кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОМГО, служба об	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	В ближайшее время	ОГМ, служба об	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОМГО, служба об	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000060. Тракторист (Кат. С)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОМГО, служба об	
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	В ближайшее время	ОГМ, служба об	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	ОГМ, ОМГО, служба об	
<i>Слесари</i>					
10000062. Слесарь-ремонтник (технологического оборудования) 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
10000063. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2018г	ОГМ, ОК, РЭО, служба об	
<i>Рабочие</i>					
<i>Участок №2: чистка газоходного тракта в корпусах электролиза АО "РУСАЛ Красноярск"</i>					
<i>Руководители, специалисты и служащие</i>					
10000066. Старший мастер	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	июнь 2018г	Участок №2, ОМГО, служба об	
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов	Защита от воздействия вред-	июнь	Участок №2, ОМГО,	

		торов		
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г.	Участок № 2, ОМР, служба ОТ
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г.	Участок № 2, ОК, ПДО, служба ОТ
	ПМП: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	июль 2018г.	Участок № 2, ОК, ПДО, служба ОТ
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июль 2018г.	Участок № 2, ОК, ПДО, служба ОТ
10000070. Водитель электро- и автотележки	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	В бедствие 2018г	Участок № 2, служба ОТ
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июль 2018г.	Участок № 2, ОК, ПДО, служба ОТ
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	июль 2018г.	Участок № 2, ОМР, служба ОТ

Дата составления: 10.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)

Шатохин В.А.  
(Ф.И.О.)

08.05.18  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный экономист  
(должность)

Киреева Ф.Ф.  
(Ф.И.О.)

08.05.2018  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

Геращенко Г.Н.  
(Ф.И.О.)

07.05.2018  
(дата)

Главный механик  
(должность)

Селиванов Е.Н.  
(Ф.И.О.)

08.05.2018  
(дата)

Старший мастер участка №2  
(должность)

Сиротин А.А.  
(Ф.И.О.)

08.05.2018  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

Танкович Е.А.  
(Ф.И.О.)

08.05.2018  
(дата)

Менеджер по персоналу, председатель первичной профсоюзной организации  
(должность)

Гаврилова Н.К.  
(Ф.И.О.)

08.05.2018  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1462

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Пашке О.В.  
(Ф.И.О.)

10.04.2018

(дата)